

PLAN DE OBRAS - 1° Etapa 15 Diciembre 2021 / 15 Marzo 2022

● **PINTURA**

Se pintó todo el frente del colegio sobre Paseo 118, la totalidad de las aulas, galerías, patio, baños, salón de actos, dirección, secretaría. Se pintaron la totalidad de las puertas. Se pintaron las rejas internas del colegio. Se pintaron la totalidad de los juegos de los patios del nivel inicial.



Total del rubro pintura entre materiales y mano de obra: \$ 439.753.-



● **SANITARIOS**

Se recicló a nuevo el sector de mingitorios de los dos baños de varones de la institución. Se cambiaron la totalidad de las canillas en los baños por nuevas con sistema de toque. Se colocaron tapas en los inodoros de todos los baños. Se cambiaron las mochilas de los inodoros. Se cambiaron las descargas de los baños. Se armó el baño de discapacitados. Se realizó limpieza de los tres tanques de la institución. Se arregló la bomba de riego. Reparación de filtración del tanque de agua.

Total del rubro sanitarios entre materiales y mano de obra: \$ 658.734.-





● ALAMBRADOS Y CERCO PERIMETRAL

Se colocaron 65 metros de cerco de alambre, con postes de quebracho. Se arreglaron sectores del cerco anterior que estaban rotos con alambres de púas. Se cerró totalmente el cerco perimetral del colegio.


Total del rubro alambrados entre materiales y mano de obra: \$ 289.180.-



● CARPINTERIA

Se ajustó la totalidad de puertas de salones y baños. Se cambiaron todas las cerraduras y se colocaron picaportes en todas las puertas. Se realizaron nuevas lucarnas para el salón de actos que quedaron con vidrios fijos y ventanas de abrir con ventilación cruzada. Se ajustó, cambió bisagras y reparó puertas varias de la institución. Se realizó un sistema de toldo corredizo con media sombra para el arenero del jardín maternal. Se cambiaron puertas de baños del sector secundario. Se arregló la puerta del templo. Se cambiaron a nuevo las hamacas del nivel inicial. Se modificó y restauró la casita y juegos de los patios del nivel inicial. Se cambió la puerta del patio de nivel inicial. Se cambió puerta y postigo de ventana del cuarto de limpieza.

Total del rubro carpintería entre materiales y mano de obra: \$ 519.750.-



● VIDRIOS DE SEGURIDAD Y MAMPARAS

Se colocaron vidrios de seguridad en la totalidad de las aberturas del salón de actos. Se colocaron espejos en todos los baños. Se colocaron mamparas separando los mingitorios de los baños de varones.

Total del rubro entre materiales y mano de obra: \$ 195.000.-



● ELECTRICIDAD

Se reemplazó un viejo tablero eléctrico de la Dirección por una caja moderna con térmica y disyuntor. Se colocaron enchufes en todas las aulas para los televisores. Se cambiaron parte de las luminarias del frente del colegio.

Total del rubro electricidad entre materiales y mano de obra: \$ 57.500.-



● TELEVISORES

Se compraron 10 televisores Smart TV de 50" Philips, que junto a los 2 que ya tenía el colegio cubren la totalidad de los salones de clases que utilizan los niveles primario, secundario y terciario. Contando de esta manera los docentes con una pantalla en forma permanente en el salón. **Total del rubro televisores: \$630.000.-**



- **MOBILIARIO**

Se compraron 30 bancos y 30 sillas antigolpes para las aulas. Reponiendo de esta manera, parte del equipamiento necesario para el dictado de clases.

Total del rubro mobiliario \$235.710.-



- **CARTELERIA**

Se colocaron nuevos carteles con la denominación actual del colegio y los números de DIEGEP correspondientes a cada nivel



Total del rubro cartelería \$ 25.900

- **AIRE ACONDICIONADO**

Se adquirieron dos aires acondicionados para templar/acondicionar la temperatura del SUM del Nivel Inicial que no cuenta con calefacción por Gas Natural como el resto de las instalaciones del colegio



Total del rubro \$125.000 (a pagarse en 12 cuotas sin interés)

TOTAL de 1° ETAPA DE OBRAS: \$3.176.527.-

PLAN DE OBRAS – 2° Etapa de 15 Marzo 2022 / 30 Noviembre 2022

- Poda de seguridad
- Pintura de ventanas de la totalidad del colegio
- Pintura y arreglo de cielorrasos de las aulas y galerías
- Reacondicionamiento de las entradas del colegio
- Reacondicionamiento del campo de deportes
- Arreglo de techos
- Reacondicionamiento salón de catequesis
- Refacción total de los baños externos (utilizados en clases de educación física)